



FECHA DE RECIBIDO
22/02/2022

Nº OFICIO
R.M.YS.G.
Nº FOLIO
1069

DIRIGIDO A

LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

ENVIADO POR

LIC. JOSÉ HUMBERTO CUÉLLAR PÉREZ

ASUNTO

SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA AUTOMÓVIL JETTA CLÁSICO, PLACAS XTG-464-D

SELLO DE ENTREGADO



PARA SU

☒ ATENCIÓN

☐ TRÁMITE

☐ ACUERDO

☐ ARCHIVO

REMITIDO A

LIC. YISSEL FRAGOSO VÁZQUEZ

FIRMA DE CONOCIMIENTO



CORRESPONDENCIA INTERNA

DE: REC. MAT. Y SERV. GRALES.

PARA: LIC. RENE SUAREZ SUAREZ

FECHA: 21 DE FEBRERO DE 2024

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

No.: R.M. Y S.G./070/24

ASUNTO: SE SOLICITA REFACCIONES

PREFERENCIA: MEMORÁNDUM

Por este medio solicito a usted, su autorización para la adquisición de refacciones, las cuales serán utilizadas para que realice el mantenimiento al automóvil Jetta Clasico con placas XTG-464-D, bajo resguardo del coordinador de zona 03 Victoria Morales Cortes, ya que al realizarle inspección al vehículo se detectaron las fallas correspondientes a las refacciones solicitadas. Se anexa reporte de diagnóstico.

Sin más por el momento, reciba de mi parte un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"POR LA CULTURA COMO CREADORA DE LA PAZ"

COLEGIO DE BACHILLERES Tlaxcala
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

LIC. JOSE HUMBERTO CUELLAR PEREZ

JEFE DEL DEPTO. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES

C.c.p.

Dr. José Alonso Trujillo Domínguez.- Director General.-Para su conocimiento.- Presente
Archivo



REQUISICION PARA: PARQUE VEHICULAR
ÁREA QUE SOLICITA: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ADQUISICION DE: REFACCIONES PARA LA UNIDAD JETTA CLASICO CON PLACAS XTG-464-D

FECHA: 20/FEBRERO/2024

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

No. PROG.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO
1	2	PIEZA	KIT DE AFINACION ✓
2	2	PIEZA	BASE DE AMORTIGUADORES AMBOS ALDOS ✓
3	1	PIEZA	EMPAQUE DE TAPA DE PUNTERIAS ✓
4	1	PIEZA	TOMA DE AGUA ✓
5	1	PIEZA	BANDA DE ACCESORIOS ✓
6	1	PIEZA	KIT DE DISTRIBUCION ✓
7	1	PIEZA	BALATAS DELANTERAS ✓
8	1	PIEZA	BALATAS TRASERAS ✓
9	10	LITROS	ANTICONGELANTE ✓
10	6	PIEZA	FOCOS PARA DIRECCIONALES ✓
11	2	PIEZA	FOCO LUZ BAJA FARO ✓
12	1	SERVICIO	ALINEACION Y BALANCEO ✓

OBSERVACIONES:

SOLICITA:

LIC. JOSE HUMBERTO CUELLAR PEREZ
JEFE DE REC. MAT. Y SERV. GRALES.

Vo. Bo.

LIC. RENE SUAREZ SUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZA.

Dr. JOSE ALONSO TRUJILLO DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL

		INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS PARQUE VEHICULAR COBAT			No. 2 2024		
Fecha de Inspección:	20/02/2024	Año de vehículo:	2013	Indique con un círculo en que parte el vehículo tiene alguna condición defectuosa			
Fecha revision frenos:	20/02/2024	Placa del vehículo:	XTG-464-D				
Ultima afinacion:		Modelo del vehículo:	JETTA CALSICO				
Proxima afinacion:		Kilometraje actual:	207431				
Fecha de cambio de distribucion:		Fecha revision suspension:	20/02/2024				
Recomendaciones para evitar siniestros:							
LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO		MAL ESTADO		OBSERVACIONES	
REVISION PUNTOS DE SEGURIDAD	MOTOR				X	REQUIERE MANTENIMIENTO	
	FRENOS		X				
	SUSPENSIÓN		X				
	TRANSMISION		X				
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO				X	TOMA DE AGUA CON FUGA	
PEDALES (verifique elemento funcione de manera correcta)	ACELERADOR		X				
	EMBRAGUE		X				
	FRENO (Agarre)		X				
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS, BAJAS)			X		FOCO LUZ BAJA FUNDIDO	
	DIRECCIONALES		X			FOCOS FUNDIDOS	
	ESTACIONARIAS		X				
	STOPS (FRENOS)		X				
	TESTIGOS DEL TABLERO		X				
	LUZ DE REVERSA		X				
LUCES INTERNAS		X					
OBSERVACIONES: (Relaciones observaciones identificadas adicionales.) DURANTE LA INSPECCION HE NOTADO QUE LA UNIDAD TIENE FUGA DE ANTICONGELANTE ESTO ACAUSA DE UNA TOMA DE AGUA QUE PRESENTA UNA FISURA. ES RECOMENDABLE REPLAZAR YA QUE POR SER UNA PIEZA DE PLASTICO NO SE PUEDE REPARAR, TAMBIEN SE DETECTO FUGA DE ACEITE ESTO A DEBIDO AL EMPAQUE DE LA TAPA DE PUNTERIAS AL SER UNA PIEZADE GOMA Y LAS ALTAS TEMPERATURAS DEL MOTOR ESTE EMPAQUE SE ENDURECE Y SE ROMPE AL INSPECCIONAR FILTROS Y ACEITE HE NOTADO QUE LA UNIDAD REQUIERE AFINACION DE MOTOR ESTE MANTENIMIENTO SE DEBE REALIZAR CADA 10 000 KM PARA CUIDAR Y ALARGAR LA VIDA DEL MOTOR, DE IGUAL MANERA SE INSPECCIONO BANDA DE DISTRIBUCION Y BANDA DE ACCESORIOS LO CUAL HE NOTADO QUE REQUIERE KIT DE DISTRIBUCION Y BANDA DE ACCESORIOS YA QUE AL TRABAJAR EL MOTOR A ALTAS TEMPERATURAS ESTAS BANDAS CON EL TIEMPO SE VA RESECANDO Y AGRIETANDO HASTA ROMPERSE. TAMBIEN REQUIERE FOCOS PARA DIRECCIONALES Y LUZ BAJA DE FARO.							
FIRMA TECNICO ESPECIALIZADO			FIRMA JEFE SUPERVISOR		LIC. JOSE HUMBERTO CUELLAR PEREZ		