



FECHA DE RECIBIDO
07/03/2024

Nº OFICIO
R.H./0088/
1323
No FOLIO

DIRIGIDO A
LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ

ENVIADO POR
LIC. JOSÉ HUMBERTO CUÉLLAR PÉREZ


ASUNTO

SOLICITA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL AUTOMÓVIL JETTA CLÁSICO PLACAS XTG-471-D, BAJO RESGUARDO DEL C. ANGEL TAPIA MUNIVE

FIRMA DE CONOCIMIENTO

REMITIDO A
LIC. YISEL FRAGOSO VÁZQUEZ

PARA:
☒ ATENCIÓN
☐ TRÁMITE
☐ ANALIZAR DE ACUERDO A
NORMATIVIDAD Y
MARCO LEGAL
☐ ACORDAR CON D. A.



Jefa



Colegio de
Bachilleres
del Estado
de Tlaxcala

CORRESPONDENCIA INTERNA

DE: REC. MAT. Y SERV. GRALES.

PARA: LIC. RENE SUAREZ SUAREZ

FECHA: 06 DE MARZO DE 2024

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

No.: R.M. Y S.G./088/24

ASUNTO: SE SOLICITA REFACCIONES

PREFERENCIA: MEMORÁNDUM

Por este medio solicito a usted, su autorización para la adquisición de refacciones, las cuales serán utilizadas para que realice el mantenimiento al automóvil Jetta Clasico con placas XTG-471-D, bajo resguardo del coordinador de zona 04 Ángel Tapia Munive, ya que al realizarle inspección al vehículo se detectaron las fallas correspondientes a las refacciones solicitadas. Se anexa reporte de diagnóstico.

Sin más por el momento, reciba de mi parte un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"POR LA CULTURA COMO CREADORA DE LA PAZ"



LIC. JOSE HUMBERTO CUELLAR PEREZ
JEFE DEL DEPTO. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES

C.c.p. Dr. José Alonso Trujillo Domínguez. Director General. Para su conocimiento. Presente
Archivo

Colegio de Bachilleres
Tlaxcala

14 MAR 2024

RECIBIDO
OFICINA DE COMPRAS



001373



ESTADO DE
TLAXCALA

COBAT

SECRETARÍA DE DEFENSA
EJERCITO DEL TIPO 3.9

REQUISICION PARA: PARQUE VEHICULAR

ÁREA QUE SOLICITA: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ADQUISICION DE: REFACCIONES PARA LA UNIDAD JETTA CLASICO CON
PLACAS XTG-471-D

FECHA: 06/MARZO/2024

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

No. PROG.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO
1	1	PIEZA	REPARACION DE RADIADOR
2	1	PIEZA	CABLES DE BUJIAS
3	1	PIEZA	SENSOR DE TEMPERATURA
4	1	PIEZA	BULBO DE VENTILADORES
5	1	PIEZA	SENSOR DE OXIGENO
6	1	PIEZA	BALERO DE RUEDA

OBSERVACIONES:

SOLICITA.



Colegio de Bachilleres Tlaxcala
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

LIC. JOSE HUMBERTO CUELLAR PEREZ
JEFE DE REC. MAT. Y SERV. GRALES.

Vo.Bo.

LIC. RENE SUAREZ SUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZA.

Dr. JOSE ALONSO PRUJILLO DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL

		INSPECCIÓN DE VEHICULOS PARQUE VEHICULAR COBAT			No. 3 2024
Fecha de Inspección:	05/03/2024	Año de vehículo:	2015	Indique con un círculo en que parte el vehículo tiene alguna condición defectuosa	
Fecha revision frenos:	26/02/2024	Placa del vehículo:	XTG-471-D		
Ultima afinación:	26/02/2024	Modelo del vehículo:	JETTA CLASICO		
Proxima afinación:	220 000 KM	Kilometraje actual:	205693		
Fecha de cambio de distribución:	26/02/2024	Fecha revision suspensión:	26/02/2024		
Recomendaciones para evitar siniestros:					
LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO		MAL ESTADO	
REVISION PUNTOS DE SEGURIDAD		MOTOR		OBSERVACIONES	
		FRENOS		X	
		SUSPENSIÓN		X	
		TRANSMISION		X	
		SISTEMA DE ENFRIAMIENTO		X	
		ACELERADOR		X	
		EMBRAGUE		X	
		FRENO (Agarre)		X	
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasses plásticas)		LUCES (ALTAS, MEDIAS, BAJAS)		X	
		DIRECCIONALES		X	
		ESTACIONARIAS		X	
		STOPS (FRENOS)		X	
		TESTIGOS DEL TABLERO		X	
		LUZ DE REVERSA		X	
		LUCES INTERNAS		X	
OBSERVACIONES: (Relaciones observaciones identificadas adicionales.)					
DURANTE LA INSPECCION Y CON BASE AL REPORTE DEL COORDINADOR ANGEL MUNIVE TAPIA, SE DETECTARON FALLAS EN SENSOR DE TEMPERATURA AL QUE SE LE REALIZO DIVERSAS PRUEBAS COMO LA REVISION DE LINEAS DE ALIMENTACION LA CUAL ESTA FUNCIONANDO DE MANERA CORRECTA LA SEÑAL QUE MANDA LA COMPUTADORA, OTRA PRUEBA QUE SE REALIZO FUE DE LAS RESISTENCIAS DEL TEMPERATURA DE LEVAS LA CUAL NO PASO LA PRUEBA YA QUE NO CUMPLE CON LAS RESISTENCIAS QUE MARCA EL FABRICANTE, POR LO CUAL CONCLUIMOS QUE EL SENSOR DE TEMPERATURA NO FUNCIONA DE MANERA CORRECTA, SE DETECTO FUGA DE ANTICONGELANTE EN RADIADOR A CAUSA DE UNA DE LAS TAPAS DE PLASTICO QUE PRESENTA UNA FISURA, TAMBIEN REQUIERE CAMBIO DE CABLES DE BUJIAS DEBIDO A QUE PRESENTAN FUGA DE CORRIENTE					
FIRMA TECNICO ESPECIALIZADO	GERARDO R HERNANDEZ MARTINEZ		FIRMA JEFE SUPERVISOR		
			Colegio de Bachilleres Tlaxcala		
			DEPARTAMENTO DE REGULACION		LUIS JOSE HUMBERTO CUELLAR PEREZ